

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Überwachungsorganisation
Region Lüneburg
Bessemerstr. 9, 21339 Lüneburg
Prüfamt: SternPartner GmbH & Co. KG
Daimlerstr. 1
21357 Bardowick

Untersuchungsbericht D-10324468619001
Prüfziffer 52GEkWY# vom 20.08.2018



LG-SO18

Firma Soetebeer Metallbau GmbH
Dorfstr. 34
21365 Adendorf

Erstzulassung : 12.05.2005
Letzte HU : 08.2017
Auftrags-Nr./Intern : # 89848
km-Stand : 285140
zGM / zAL [kg] : 7490
Fz-Ident.-Nr. : WDB6703241N118668
Fz-Art : LKW OFFENER KASTEN
Fz-Hersteller : DAIMLERCHRYSLER (D)
Fz-Typ : 815 D
Ende der HU : 20.08.2018, 14:09 Uhr
Vorbericht : 10319160379001
vom : 16.08.2018

TÜV®
1002
71
0710
835000

einfache Nachprüfung einer Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO / RL 2014/45/EU

Ergebnis	Nächste HU	HU-Plakette
Ohne erkennbare Mängel	08.2019	ja

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

an Ihrem Fahrzeug wurden zum Prüfzeitpunkt keine Mängel festgestellt.

Ergänzende Hinweise:

- Bremswirkung gemäß Pkt. 8 Nr. 1 der HU Bremsenrichtlinie ohne Beanstandung
- Bremsscheibe hinten Verschleißgrenze bachten
- Bremsscheibe hinten ungleichmäßiges Tragbild

Ihr Fahrzeug wurde für vorschriftsmäßig und verkehrssicher befunden. Die Prüfplakette wurde am Fahrzeug angebracht.

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch mit der nächsten Untersuchung zum oben genannten Termin beauftragen. Bitte bewahren Sie den Untersuchungsbericht bis zur nächsten Hauptuntersuchung auf.

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt!

Ihr TÜV-Sachverständiger: Dipl.-Ing.(FH) Sven Semmelhaack


(Unterschrift)



Berechnung (EUR):

Untersuchungsentgelt Netto:	11,68
Vergütung für Vorführung/Gerätenutzung (Werkstattkosten):	2,50
MwSt 19% :	2,70
Gesamtbetrag Brutto:	16,88

----- Dieser Beleg kann im Sinne des Par. 14 UStG zum Vorsteuerabzug verwendet werden -----

TNM 01 08.17 2.500.000

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Überwachungsorganisation
Region Lüneburg
Bessemersstr. 9, 21339 Lüneburg
Prüfamt: SternPartner GmbH & Co. KG
Daimlerstr. 1
21357 Bardowick

Untersuchungsbericht D-10319160379001
Prüfziffer I2Zm1oMZ vom 16.08.2018

LG-SO18

Firma Soetebeer Metallbau GmbH
Dorfstr. 34
21365 Adendorf

Erstzulassung : 12.05.2005
Letzte HU : 08.2017
Auftrags-Nr./Intern : # 89848
km-Stand : 285139
zGM / zAL [kg] : 7490
Fz-Ident.-Nr. : WDB6703241N118668
Fz-Art : LKW OFFENER KASTEN
Fz-Hersteller : DAIMLERCHRYSLER (D)
Fz-Typ : 815 D
Ende der HU : 16.08.2018, 14:14 Uhr

TÜV®
1002
71
0710
835000

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO / RL 2014/45/EU mit einer - durch eine Werkstatt - beigesteuerten
Abgasuntersuchung
Kontrollnummer NI-5-23-0047-13 durchgeführt am 16.08.2018

Ergebnis	Nachprüfung	HU-Plakette
Erhebliche Mängel	erforderlich	nein

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

an Ihrem Fahrzeug wurden folgende Mängel festgestellt:

	Einstufung ¹⁾
3.5 Scheibenwaschanlage ohne Funktion	EM
4.2.1a Seitenmarkierungsleuchte rechts hinten ohne Funktion	EM
4.2.1b Schlussleuchte links Abschlussscheibe beschädigt	EM
D106.3b Laderaum - Boden vorn einzelne Schraube lose	GM
D106.3b Laderaum - Boden mitte einzelne Schraube lose	GM
D106.3b Laderaum - Boden hinten einzelne Schraube lose	GM

Ergänzende Hinweise:

- Bremswirkung gemäß Pkt. 8 Nr.1 der HU Bremsenrichtlinie ohne Beanstandung
- Bremsscheibe hinten Verschleißgrenze bachten
- Bremsscheibe hinten ungleichmäßiges Tragbild

Die Prüfplakette durfte nicht zugeteilt werden.

Die festgestellten Mängel sind unverzüglich zu beheben und das Fahrzeug muss zur Nachprüfung der Mängelbeseitigung unter Vorlage dieses Untersuchungsberichtes spätestens bis zum Ablauf eines Monats nach dem Tag der Hauptuntersuchung wieder vorgeführt werden. Wird diese Frist nicht eingehalten oder der Untersuchungsbericht bei der Nachprüfung nicht vorgelegt, ist erneut eine Hauptuntersuchung durchzuführen.

Ihr TÜV-Sachverständiger: Dipl.-Ing. (FH) Sven Semmelhaack

Ce
(Unterschrift)



Messwerte:

Achse	Betriebsbremse		Feststellbremse	
	Bremskraft		Bremskraft	
	(daN)		(daN)	
	Links	Rechts	Links	Rechts
1	800	760		
2	550	550	590	550

Beim Betätigen der Betriebs- und Feststellbremse wurden die Blockiergrenzen erreicht
 Abbremsung BBA (%): 36 Abbremsung FBA (%): 15 Berechnungsmasse BBA in kg: 7490

Berechnung (EUR):

Untersuchungsentgelt Netto:	72,98
Vergütung für Vorführung/Gerätenutzung (Werkstattkosten):	2,50
MwSt 19% :	14,35
Gesamtbetrag Brutto:	89,83

Obiger Betrag enthält das Entgelt für die Bereitstellung von Prüfvorgaben gemäß StVZO in Höhe von 1,00 EUR zzgl. USt.
 ----- Dieser Beleg kann im Sinne des Par. 14 UStG zum Vorsteuerabzug verwendet werden -----

TUV 01 08.17 2.500.000

¹⁾ GM = Geringe Mängel EM = Erhebliche Mängel
 VM = Gefährliche Mängel VU = verkehrsunsicher



Daimlerstr. 1
21357 Bardowick
Tel.: 04131/9290
Fax.: 04131/929191

E-Mail:
Internet:

Fahrzeug-Ident.daten

Kennzeichen LG-SO 18
Wegstreckenzähler 285139
Fahrzeug-Hersteller DAIMLERCHRYSLER (D)
Fahrzeug-Typ 815 D
Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB6703241N118668

Erstzulassung 12.05.2005
Emissionsschlüssel-Nr. **71
Herstellerschlüssel-Nr. 0710
Typschl.-Nr. 835
Nenn Drehzahl [1/min] 2200

Prüfnachweis über die Durchführung der Abgasuntersuchung nach Anlage VIII StVZO

Prüfungsart	Diesel					Prüfberichtsnummer
Kraftstoffart	Diesel					
		Einheit	Min.	Max.	Fzg. Istdaten	Ergebnis
Konditionierung						
Temperatur					Alternative Konditionierung	# i. O.
Leerlaufdrehzahl		1/min	550	800	600	i. O.
Abregeldrehzahl		1/min	2450	2800	2660	i. O.
Gasstoßmessung						
Rein.Gasst./Drehzahl		0/2000			---/---	
Messzeitanteil		s	1,50			
Messmodus/Sonde			B/2			
Trübungs-Bandbreite		1/m		0,2	0,04	i. O.
Arithm. Mittelwert der Trübung(P)		1/m		2,00	0,16	i. O.
Beschleunigungszeit		s			0,42	# i. O.
Gasstoß-Nr.	Trübung	Leerlaufdrehzahl	Abregeldrehzahl	Beschleunigungszeit		
	1/m	1/min	1/min	s		
k1	0,15	599	2663	0,42		i. O.
k2	0,15	598	2667	0,23		i. O.
k3	0,19	599	2669	0,60		i. O.

Gesamtergebnis der Abgasuntersuchung**Bestanden**

Dieser Nachweis ist innerhalb der nächsten 2 Kalendermonate bei der Hauptuntersuchung vorzulegen, ansonsten verliert er seine Gültigkeit.

Vorhandene Mängel behoben, Nr. 4.4 der AU-Richtlinie (Mängel-Nr. 813)

Nein

Erkannte aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 der AU-Richtlinie #

Erläuterungen

#

Kontroll-Nr. NI-5-23-0047-13
Datum/Uhrzeit 16.08.2018 10:36
Prüfer Heinrich Koop


SternPartner GmbH & Co. KG
Auto-Station Mercedes-Benz
Verkauf und Service
Daimlerstr. 1 (B4) 21357 Bardowick
Tel. (04131) 9290 Fax (04131) 929191

Unterschrift verantwortliche Person

**Bosch Abgasprüfung**

Software BEA-PC DE V3.0 - 10.2017
AU-Geräteleitfaden 5.01
Fahrzeugsolldaten V 3.54 14.11.2017 (CC)

Abgas RTM v2.0 02.08.96 \$1172
Serien Nr. 652023320
Messtechnik MTM V2n02 22.12.04 08:36
Serien Nr. 0650291720