

Bestellung ✓ Com: 52803
BV: Ritschel

Für Pos. 9 bitte die Führungsortin-
nen, ohne Klinkendeckung.



ROMA KG, Ostpreußenstr. 9, 89331 Burgau

Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Innendienst: Mehmet Altay
Telefon: +49 621 / 6714 - 106
Mehmet.Altay@roma.de
Fax: +49 621 / 6714 - 22106

Außendienst: Karsten Mönnich
Telefon: 0160/97216065

Lieferadresse:
Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Auftragsbestätigung Nr.: 5190831

Datum: 26.09.2018 Seite: 1

Ihre Kunden-Nr.:	11392				
Ihre Bestellung-Nr.:		Liefertermin:	KW 41/2018		
Ihre Bestellung vom:	18.09.2018	Tour:	Gestelltour Essen		
Ihre Kommission:	52803	Auftragsart:	Serie		
Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

1

1,00 Stk

MODULO. P Intego RAL 9007 RAL 9007 HWF
43615 hochwetterfest (9007HWF)

Breite:	2256,0 mm	Höhe:	2805,0 mm	Bedienseite:	Links
Behang:	ALUSTORE.FL 80	Schwenkung:	160°	Farbe:	Graualuminium (RAL9007) (Zubehör: schwarz)
Roma Bandspule					
Unterl.:	80x20 Raffstore	Farbe:	RAL 9007 HWF 43615		
Blende:	Höhe: 200,0mm	Tiefe:	120,0mm		
BÜ Links:	46,00mm	unten geschlossen			
Putztr.A:	08 mm	Putzwinkel:	25mm		
FS links:	27x69	RAL 9007 HWF 43615	Bohrung: HR-Fussbohrung (Standard)		
FS rechts:	Seil	RAL 9007 HWF 43615	Führungsabstand(Z-Mass): 56mm Seilpos:2226mm		
FS-Extr.li:				Bohrschraube 4,8x55N T20 LikpfVZ	
FS-Extr.re:				Blechschrabe ISO14585 4,8x25 TX25	
FS-Extr.:	R-Führung einrücken: 15mm				
Befestigungsmat.: Metall-Kunststoff					
Antrieb:	Motor Mechanisch	Kabel:	3,0m weiss	Kabelaustritt:	hinten
Elero Mittelmotor JA06 soft					
Unterkommission: 01.10A					


Das Element muss im Bereich der Windsicherungen zusätzlich befestigt werden.

Unterlagematerial zu einer evtl. nötigen thermischen Trennung ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Das Element muss im Bereich der Windsicherungen zusätzlich befestigt werden.
 Unterlagematerial zu einer evtl. nötigen thermischen Trennung ist nicht im Lieferumfang enthalten.
 Sonderfreigabe durch Technik (Standardtext)
 Elementbreite max. 250cm!

Links



Rechts

46

9

1,00 Stk

MODULO. P RAL 9007 RAL 9007 HWF 43615
 hochwetterfest (9007HWF)

Breite: 1035,0 mm Höhe: 1860,0 mm Bedienseite: Links
 Behang: ALUSTORE.DBL 70 Schwenkung: 90 ° Farbe: Graualuminium (RAL9007) (Zubehör: schwarz)
 Roma Bandspule
 Unterl.: DBL 70 Raffstore Farbe: RAL 9007 HWF 43615
 Blende: Höhe: 320,0mm Tiefe: 120,0mm
 FS: 27x69 RAL 9007 HWF 43615 Bohrung: HR-Fussbohrung (Standard), geschl.
 FS-Extr.: Bohrschraube 4,8x55N T20 LikpVZ
 FS-Extr.: 6°schräg
 FS-Extr.: unten geschlossen Klinkerabdeckung 27x51x27
 Befestigungsmat.: Metall-Kunststoff
 Antrieb: Motor Mechanisch Kabel: 3,0m weiss Kabelaustritt: seitlich
 Elero Mittelmotor JA06 soft

Unterkommission: 01.05.1

Das Element muss im Bereich der Windsicherungen zusätzlich befestigt werden.
 Unterlagematerial zu einer evtl. nötigen thermischen Trennung ist nicht im Lieferumfang enthalten.

10

1,00 Stk

MODULO. P RAL 9007 RAL 9007 HWF 43615
 hochwetterfest (9007HWF)

Element wie in Position 9 beschrieben, ausser:

Breite: 1035,0 mm Höhe: 2223,0 mm Bedienseite: Links
 Roma Bandspule
 Blende: Höhe: 320,0mm Tiefe: 120,0mm
 FS-Extr.: unten geschlossen
 Antrieb: Motor Mechanisch Kabel: 3,0m weiss Kabelaustritt: seitlich
 Elero Mittelmotor JA06 soft

Unterkommission: 01.05.2

11

1,00 Stk

MODULO. P Intego RAL 9007 RAL 9007 HWF
 43615 hochwetterfest (9007HWF)

Breite: 1035,0 mm Höhe: 2140,0 mm Bedienseite: Links
 Behang: ALUSTORE.DBL 70 Schwenkung: 90 ° Farbe: Graualuminium (RAL9007) (Zubehör: schwarz)
 Roma Bandspule
 Unterl.: DBL 70 Raffstore Farbe: RAL 9007 HWF 43615
 Blende: Höhe: 240,0mm Tiefe: 120,0mm
 Putztr.A: 08 mm Putzwinkel: 25mm
 FS: 27x69 RAL 9007 HWF 43615 Bohrung: HR-Fussbohrung (Standard), geschl.
 FS-Extr.: Bohrschraube 4,8x55N T20 LikpVZ
 FS-Extr.: unten geschlossen
 Befestigungsmat.: Metall-Kunststoff
 Antrieb: Motor Mechanisch Kabel: 3,0m weiss Kabelaustritt: seitlich
 Elero Mittelmotor JA06 soft

Unterkommission: 01.05.3

nur die Führungsschienen neu liefern!

ohne Klinkerabdeckung