



Josef Baumeister GmbH
Siemensstraße 12
D-46325 Borken

04.08.2021
Seite 1 von 3

Karin Andrzejewski
Tel +49 9391 20-3114
Fax +49 9391 20-3159
karin.andrzejewski@warema.de

Einschränkung der Gewährleistungsansprüche zu Ihrer Bestellung

Kommission 40380 Seelig
Auftragsnummer 212379975

Sehr geehrte Damen und Herren,

Vielen Dank für Ihre Bestellung vom 19.07.2021.

Mit Ihrer Bestellung über-/unterschreiten Sie die zulässigen Baugrenzwerte unseres Produktes. Diese geben wir in der Technikunterlage vor.

Produkt: E80AF-K
Position: 002
Grund der Einschränkung: Unterschreitung der vorgeschriebenen Spannseilanzahl

WAREMA Renkhoff SE
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2
97828 Marktheidenfeld, Deutschland
Tel.: +49 9391 20-0
Fax: +49 9391 20-4299
www.warema.de
USt-IdNr. DE 811240418
WEEE-Reg.-Nr. DE 22907310

Sitz der Gesellschaft: Marktheidenfeld
Registergericht: Würzburg HRB 4528
Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Manfred E. Neubert
Vorstand:
Angelique Renkhoff-Mücke (Vorsitzende),
Michael Müller, Christian Steinberg

Bankverbindungen:
Sparkasse Mainfranken
IBAN: DE95 7905 0000 0240 0188 20 SWIFT-BIC: BYLADEM1SWU
Commerzbank Würzburg
IBAN: DE69 7908 0052 0301 9925 00 SWIFT-BIC: DRESDEFF790
HypoVereinsbank AG
IBAN: DE54 7902 0076 0005 3585 40 SWIFT-BIC: HYVEDEMM455
Raiffeisenbank eG
IBAN: DE93 7906 9150 0009 6045 02 SWIFT-BIC: GENODEF1GEM

Josef Baumeister GmbH
Siemensstraße 12
D-46325 Borken

04.08.2021
Seite 2 von 3

Um die Funktionalität und Sicherheit unserer Produkte gewährleisten zu können, ist es zwingend notwendig, dass unsere Raffstoren mit einer vordefinierten Anzahl an Spannseilen ausgestattet sind. Die genaue Anzahl der Spannseile ist produktspezifisch definiert und in unserer Technikunterlage festgeschrieben.

Die in Ihrem Fall vorliegende **Unterschreitung der vorgeschriebenen Spannseilanzahl** führt zu Funktionseinschränkungen und Konsequenzen:

- Durch Sog- oder Druckbelastung bei Wind kann es zum Anschlagen des Behangs an der Fassade kommen.
- Das Anschlagen kann zu ungewollten Geräuschbelästigungen und zum Abrieb an der Fassade und dem Produkt führen; eventuell kommt es hierdurch zur Zerstörung der Anlage.
- Bei schienengeführten Anlagen können sich die Führungsnippel aus der Führungsschiene ziehen; Behang und Fassade können beschädigt werden.

Die genannten Funktionsstörungen berechtigen nicht zur Geltendmachung rechtlicher Ansprüche. Sonstige resultierende Mängel, bleiben vom Ausschluss der Gewährleistungsansprüche unberührt.

Bitte bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift auf beigefügter Seite die Kenntnisnahme und Akzeptanz der vorab genannten Gewährleistungseinschränkungen. Die Produktion kann erst nach Vorlage Ihrer Einverständniserklärung erfolgen.

Mit freundlichen Grüßen

Kundencenter 1

W A R E M A
Renkhoff SE

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und trägt deshalb keine Unterschrift.

WAREMA Renkhoff SE
Frau Karin Andrzejewski
Postfach 1355
D-97822 Marktheidenfeld

04.08.2021
Seite 3 von 3

Karin Andrzejewski
Tel +49 9391 20-3114
Fax +49 9391 20-3159
karin.andrzejewski@warema.de

Erklärung über Gewährleistungseinschränkung zu Auftrag: 212379975 Komm: 40380 Seelig

Wir erklären, dass im Falle einer der oben beschriebenen Funktionsstörungen
Unterschreitung der vorgeschriebenen Spannseilanzahl
wir über die daraus resultierenden Konsequenzen informiert wurden und diese akzeptieren.

Ort, Datum

Name und Unterschrift

Kunden-Nr.: 012648
Anschrift: Josef Baumeister GmbH
Siemensstraße 12
D-46325 Borken