

Internorm
Vertriebsbüro Regensburg
Service Deutschland
Nußbergerstrasse 6B
93059 REGENSBURG

Ausdruck vom 09.05.22, 15:41:37 von Raschof Tanja
Service-Reparaturauftrag 284848-RT
Eingang: 04.05.22
an Techniker / Partner Holz und Form
Tel.: 0049 4121 452036

Auftraggeber KD Nr. 49318
Holz und Form
Daimlerstraße 5
25337 Elmshorn

Tel.: 0049 4121 452036
Fax: 0049 4121 5839

Endkunde
Hell Claudia u. Matthias
Kastanienweg 22
25337 Elmshorn

Tel.: 0049 4121 482692 - Hell Claudia u. Matthias
Tel.:

AB-Nr. 5437927 Baujahr 19.01.22

Fehlerbeschreibung, Arbeitsbeschreibung, Artikelbeschreibung

KF310 HW24/98/Egger
LT: 19.01.22

Meldung vom VP am 04.05.22 zu pos. 100

In allen 4 Verglasungen sind gleiche Flecken im Scheibeninnenraum zu erkennen. (Fotos im Anhang)
auf der Schlagleiste ist im unteren Bereich ein Pickel zu erkennen. (als ob von innen eine Schraube fast
durchkommt ??) (Foto im Anhang)

Die 4 Scheiben werden neu bestellt und an VP geliefert, die alten können entsorgt werden, Regress ohne Material.
Die Schlagleiste wird ebenfalls nochmal bestellt.

kleinste Zeiteinheit=0,25 Std.

Arbeitszeit

Fahrtpauschale

Zur Reparatur erfasste Material-ABs: AB-Nr.
5578467

voraussichtl. Lieferdatum

Servicearbeiten ordnungsgemäß durchgeführt

nicht zutreffendes bitte streichen
Faktura folgt / Betrag dankend erhalten


Kunde / Bevollmächtigter

15.6.22
Datum


Service-Techniker

Datum