

Internorm
Vertriebsbüro Regensburg
Service Deutschland
Nußbergerstrasse 6B
93059 REGENSBURG

Ausdruck vom 26.09.22, 10:34:33 von Raschof Tanja
Service-Reparaturauftrag 290670-RT
Eingang: 22.09.22
an Techniker / Partner Holz und Form
Tel.: 0049 4121 452036

Auftraggeber KD Nr. 49318
Holz und Form
Daimlerstraße 5
25337 Elmshorn

Endkunde
Köhler Marcel
Im Tale 23
29229 Celle

Tel.: 0049 4121 452036
Fax: 0049 4121 5839

Tel.: 0049 151 26951352 - Köhler Marcel
Tel.:

AB-Nr. 5636445 Baujahr 08.09.22

Fehlerbeschreibung, Arbeitsbeschreibung, Artikelbeschreibung

Paneel Handelsware HW20
LT: 05.09.22

Meldung vom VP am 22.09.22 zuPos. 120
die gelieferte , neue, Füllung hat leider auch einen Kratzer.
Dieses Mal hat der Monteur ganz viele Bilder gemacht, die Platte erst ausgepackt.
Kratzer war, laut seiner Aussage sogar unter einem heilen Teil der Folie.Paneel wird nochmal bestellt und an VP
geliefert

kleinste Zeiteinheit=0,25 Std.

Arbeitszeit

Fahrtpauschale

Zur Reparatur erfasste Material-ABs: AB-Nr.
5638693

voraussichtl. Lieferdatum

Servicearbeiten ordnungsgemäß durchgeführt

nicht zutreffendes bitte streichen
Faktura folgt / Betrag dankend erhalten

Kunde / Bevollmächtigter

Datum

Servicetechniker

Datum