



BTI Befestigungstechnik GmbH & Co. KG Salzstr. 51 74653 Ingelfingen

Carsten Repenning
Dachdeckerei GmbH
Mißmaaßener Weg 10

D - 24601 Stolpe

Vorgang : 385018
vom : 23.02.2023
Kontakt : . ASS-Service
Telefon : +497940141874
Fax : +4979401419880
Email : ass@bti.de

Datum : 28.02.2023
Seite : 1

Kostenvoranschlag Nr. 6459302

(Bitte bei Rückfragen angeben)

Hersteller : Berner, BTI
Gerät : A18RS-2-0 BTI(M18BSX) - 4934445325

Seriennr. : 00108?2021

Mängel am Gerät : Stottert beim Einsatz

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Reklamation/Garantie des im Auftragskopf genannten Gerätes können wir aus folgenden Gründen nicht komplett anerkennen:

- Wir konnten nicht nur Material-/Herstellungsfehler feststellen
- Es sind auch Verschleißteile zu erneuern, die nicht auf Garantie erneuert werden können
- Bei manchen Defekten handelt es sich um einen durch Gebrauch eingetretenen Schaden

Wir bitten um Verständnis

mit freundlichen Grüßen

1. Material

Artikelnummer:	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Pos-Wert
4931436651-T01	ELEKTR.BAUSTEIN	1,00	0,00	0,00 EUR
	Fehler: Fehlfunktion (Hauptfehler)			
4931445389-T01	HANDGRIFF KOMPL.	1,00	0,00	0,00 EUR
	Fehler: Ausgeschlagen (Hauptfehler)			
4931457043-T01	FIRMENSCHILD	1,00	0,00	0,00 EUR
	Fehler: zur Abwicklung notwendiges Folgeteil			
4931445387-T01	LEISTUNGSSCHILD	1,00	0,00	0,00 EUR
	Fehler: zur Abwicklung notwendiges Folgeteil			
4931436647-T01	AUFNAHME	1,00	21,03	21,03 EUR
	Fehler: verölt / verschmutzt (Hauptfehler)			
4931436051-T01	MITNEHMER	1,00	3,68	3,68 EUR
	Fehler: abgenutzt (Hauptfehler)			

2. Arbeit/Lohn

Administration und normierte Prüfung 62,12 EUR
Administration and standardized testing
Analyse, Instandsetzung/Reinigung
Diagnosis, repair / cleaning
Arbeit wird als Garantielohn abgerechnet
Labour is (partly) charged to the manufacturer (under warranty)

3. Pauschalen

(b) Lohn- u. Adminpauschale Garantie 0,00 EUR

4. Zusatzkosten

Versandkosten 6,90 EUR



Zwischensumme	93,73EUR
MwSt.	17,81EUR
Gesamt	111,54EUR

Sollten wir bis zum 14.03.2023 keine Nachricht von Ihnen erhalten, wird das Gerät an Sie unrepariert, zerlegt und kostenpflichtig zurückgeschickt. Der genannte Gesamtbetrag kann bei Rechnungslegung um +/- 5 % abweichen.



Antwortfax: +4979401419880

Rückmeldung zu Kostenvoranschlag Nr. 6459302

(Bitte zutreffendes Ankreuzen)

Kundendaten

Carsten Repenning
Dachdeckerei GmbH
Mißmaaßener Weg 10

D - 24601 Stolpe

Vorgang	: 385018
vom	: 23.02.2023
Kontakt	: . ASS-Service
Telefon	: +497940141874
Fax	: +4979401419880
Email	: ass@bti.de

Hersteller	: Berner, BTI	Seriennr. : 00108?2021
Gerät	: A18RS-2-0 BTI(M18BSX) - 4934445325	

- | | | |
|--------------------------|---|-----------|
| ☐ | Gerät instand setzen zum Betrag von:
(inkl. Versandkosten und Verpackung, zzgl. ges. MwSt) | 93,73 EUR |
| ☐ | Unrepariert, (teil)zerlegt zurück (wir stellen in diesem Fall eine Servicepauschale für die Schadensfeststellung in Rechnung):
(inkl. Versandkosten und Verpackung, zzgl. ges. MwSt)
* Gemäß gesetzlicher Vorschriften darf die Maschinen nur repariert oder in zerlegtem Zustand zurückgegeben werden. Die Benutzung eines defekten Gerätes muss aus Sicherheitsgründen ausgeschlossen werden - vgl. auch DIN VDE 0701.
Defekte Lithium-Ionen-Akkus sind als Gefahrgut Klasse 9 von der Rücksendung durch uns ausgeschlossen. | 53,63 EUR |
| ☐ | umweltgerechte Entsorgung des Gerätes (inkl. Zubehör) zum Betrag von:
(zzgl. ges. MwSt.) | 25,00 EUR |

Es gelten unsere Ihnen vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Mit Ihrer Unterschrift quittieren Sie, dass Sie die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen der Firma BTI Befestigungstechnik GmbH & Co. KG zur Kenntnis genommen und akzeptiert haben.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der im Kopf dieses Schreibens genannten Telefonnummer zur Verfügung.

Ort, Datum

Unterschrift