

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
 Überwachungsorganisation
 Bessemerstr. 9, 21339 Lüneburg
 Region Lüneburg
 Prüfort: SternPartner GmbH & Co. KG
 Daimlerstr. 1
 21357 Bardowick

Untersuchungsbericht D-10098581099001
 vom 21.05.2012



LG-SO18

Firma Soetebeer Metallbau GmbH
 Dorfstr. 34
 21365 Adendorf

Erstzulassung : 12.05.2005
 Letzte HU : 05.2011
 Auftrags-Nr./Intern : A.87636
 km-Stand : 152827
 zGM / zAL [kg] : 7490
 Fz-Ident.-Nr. : **WDB6703241N118668**
 Fz-Art : LKW OFFENER KASTEN
 *
 Fz-Hersteller : DAIMLERCHRYSLER (D)
 Fz-Typ : 815 D
 Ende der HU : 21.05.2012, 14:20 Uhr

TÜV®
 1002
 71
 0710
 835000

Mängel festgestellt: 12:30
 Mängelbehebung festgestellt: 14:20

Hauptuntersuchung mit einer - durch eine Werkstatt - beigesteuerten Abgasuntersuchung
Kontrollnummer NI-5-23-0047-13 durchgeführt am 18.05.2012

Ergebnis	Nächste HU	HU-Plakette
Ohne erkennbare Mängel	05.2013	ja

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

an Ihrem Fahrzeug wurden folgende Mängel festgestellt:

- *) - Brems Scheiben hinten verschlissen
- *) - Rahmen / tragende Teile, mehrere Niete, Schrauben lose, ausgebrochen

Die mit * gekennzeichneten Mängel waren zum oben angegebenen Zeitpunkt behoben. Ihr Fahrzeug wurde für vorschriftsmäßig und verkehrssicher befunden. Die Prüfplakette wurde am Fahrzeug angebracht.

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch mit der nächsten Untersuchung zum oben genannten Termin beauftragen. Bitte bewahren Sie den Untersuchungsbericht bis zur nächsten Hauptuntersuchung auf.

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt!

Ihr TÜV-Sachverständiger: Dipl.-Ing. Sebastian Vieweg

(Unterschrift)

Messwerte:

Achse	Betriebsbremse		Feststellbremse	
	Bremskraft		Bremskraft	
	(daN)		(daN)	
	Links	Rechts	Links	Rechts
1	610	700		
2	430	430	500	550

Beim Betätigen der Feststellbremse wurde die Blockiergrenze erreicht
 Abbremsung BBA (%): 54 Abbremsung FBA (%): 14 Prüfgewicht (kg): 4000

Berechnung (EUR):

Untersuchungsentgelt Netto:	62,10
Vergütung gem. Anlage VIII b zu §29 StVZO:	2,50
MwSt 19% :	12,28
Gesamtbetrag Brutto:	76,88

Obiger Betrag enthält das Entgelt für die Bereitstellung von Prüfvorgaben gemäß StVZO in Höhe von 1,00 EUR zzgl. USt.
 ----- Dieser Beleg kann im Sinne des Par. 14 UStG zum Vorsteuerabzug verwendet werden -----

TNM 01 11.11 2.000.000

Prüfnachweis über die Durchführung der Abgasuntersuchung nach Nummer 3.1.1.1 Anlage VIII StVZO

Ausführende Stelle:

SternPartner

21357 Bardowick

GmbH & Co KG

Tel.: 04131/9290

Daimlerstrasse 1

Fax.: 04131/121010

Prüfungsart **Diesel**

Prüfberichtsnummer

BOSCH ESA

V 5.04 Deu 11.2010

Fahrzeug-Ident.Daten

Kennzeichen	LG-SO 18	Erstzulassung	12.05.2005
Wegstreckenzähler	152826		
Fzg.-Identnummer	WDB6703241N118668	Emissionsschl.-Nr.	**71
Fzg.-Hersteller	DAIMLERCHRYSLER (D)	Hersteller-Nr.	0710
Fahrzeugtyp	815 D	Fahrzeugtyp-Nr.	835

		Fzg-Solldaten		Kond.	Fzg-Istdaten			Ergebnis
		Min.	Max.					
Öltemp.		----		Alternative Konditionierung	#		i.O.	
Leerlauf-Drehz.	1/min	600	800	600	600	600	600	i.O.
Abregel-Drehz.	1/min	2450	2800	2670	2660	2660	2660	i.O.
Trübungswert	1/m		2.00		0.20	0.14	0.19	
Beschleunigungszeit	s				1.33	1.36	1.25	

Messzeitanteil

s 1.50

Messmodus

B (Ansprechzeit t = 0.9 - 1.1s)

Sonde

2 (Durchmesser 27mm, Auspuff > 70mm)

Ergebnis

Trübungs-Bandbreite	1/m	max.: 0.5	0.06	i.O.
Arithm. Mittelwert der Trübung	1/m	max.: 2.00	0.18	i.O.

Gesamtergebnis:

bestanden

Fristablauf

5/2013

Vorhandene Mängel behoben, Nr. 4.4 der AU-Richtlinie (Mängel-Nr. 813):

Nein #

Erkannte aber nicht behobene Mängel #

nach Nr. 5.5 der AU-Richtlinie:

Erläuterungen:

#

Kontrollnr.

NI-5-23-0047-13

Datum:

18.05.2012 Uhrzeit: **08:53**

Prüfer:

Herr Schuch

Unterschrift der verantwortlichen Person

