

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Überwachungsorganisation
Bessemerstr. 9, 21339 Lüneburg
Region Lüneburg
Prüfart: Reifenzentrale Adendorf GmbH
Bunsenstr. 1
21365 Adendorf

Untersuchungsbericht D-10126882769001
vom 12.09.2013



LG-SO26

Fa. Soetebeer Metallbau GmbH
Dorfstr. 34
21365 Adendorf

Erstzulassung : 16.08.2011
Letzte HU : -
Auftrags-Nr./Intern :
km-Stand :
zGM / zAL [kg] : 1500 / 1500
Fz-Ident.-Nr. : WUFABN400B0034400
Fz-Art : Anhänger > 0,75 - 3,5 t
Zentralachsanhänger
Fz-Hersteller : UNSINN FZ-TECHNIK
Fz-Typ : K 10-13
Ende der HU : 12.09.2013, 12:22 Uhr

TÜV®
O2
DC
8638
ABH00096

Hauptuntersuchung

Ergebnis	Nächste HU	HU-Plakette
Ohne erkennbare Mängel	09.2015	ja

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

an Ihrem Fahrzeug wurden zum Prüfzeitpunkt keine Mängel festgestellt.

Ergänzende Hinweise:

- Nebelschlussleuchte wird vom ZugFZ nicht durchgeschaltet

Ihr Fahrzeug wurde für vorschriftsmäßig und verkehrssicher befunden. Die Prüfplakette wurde am Fahrzeug angebracht.

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch mit der nächsten Untersuchung zum oben genannten Termin beauftragen. Bitte bewahren Sie den Untersuchungsbericht bis zur nächsten Hauptuntersuchung auf.

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt!

Ihr TÜV-Sachverständiger: Dipl.-Ing.(FH) Dennis Fahr

Dennis Fahr
(Unterschrift)



Messwerte:

Achse	Betriebsbremse		Feststellbremse	
	Bremskraft		Bremskraft	
	(daN)		(daN)	
	Links	Rechts	Links	Rechts
1	120	110	120	110

Beim Betätigen der Betriebs- und Feststellbremse wurden die Blockiergrenzen erreicht

Abbremsung BBA (%): 15 Abbremsung FBA (%): 15 Berechnungsmasse BBA in kg: 1500

Berechnung (EUR):

Untersuchungsentgelt Netto:	36,89
MwSt 19% :	7,01
Gesamtbetrag Brutto:	43,90

Obiger Betrag enthält das Entgelt für die Bereitstellung von Prüfvorgaben gemäß StVZO in Höhe von 1,00 EUR zzgl. USt.

----- Dieser Beleg kann im Sinne des Par. 14 UStG zum Vorsteuerabzug verwendet werden -----