

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
 Überwachungsorganisation
 Bessemerstr. 9, 21339 Lüneburg
 Region Lüneburg
 Prüfort: Reifenzentrale Adendorf GmbH
 Bunsenstr. 1
 21365 Adendorf

Untersuchungsbericht D-10220887589001
 vom 22.10.2015



LG-SO26

Fa. Soetebeer Metallbau GmbH
 Dorfstr. 34
 21365 Adendorf

Erstzulassung : 16.08.2011
 Letzte HU : 09.2013
 Auftrags-Nr./Intern :
 km-Stand :
 zGM / zAL [kg] : 1500 / 1500
 Fz-Ident.-Nr. : WUFABN400B0034400
 Fz-Art : Anhänger > 0,75 - 3,5 t
 Zentralachsanhänger
 Fz-Hersteller : UNSINN FZ-TECHNIK
 Fz-Typ : K 10-13
 Ende der HU : 22.10.2015, 16:05 Uhr

TÜV®
 O2
 DC
 8638
 ABH00096

Hauptuntersuchung

Ergebnis	Nächste HU	HU-Plakette
Ohne erkennbare Mängel	10.2017	ja

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

an Ihrem Fahrzeug wurden zum Prüfzeitpunkt keine Mängel festgestellt.

Ihr Fahrzeug wurde für vorschriftsmäßig und verkehrssicher befunden. Die Prüfplakette wurde am Fahrzeug angebracht.

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch mit der nächsten Untersuchung zum oben genannten Termin beauftragen. Bitte bewahren Sie den Untersuchungsbericht bis zur nächsten Hauptuntersuchung auf.

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt!

Ihr TÜV-Sachverständiger: Dipl.-Ing.(FH) Mark Truebner


 (Unterschrift)



Messwerte:

Die Prüfung der Bremswirkung erfolgte im Fahrversuch.
 Beim Betätigen der Betriebs- und Feststellbremse wurden die Blockiergrenzen erreicht
 Abbremsung BBA i.O.: Ja Abbremsung FBA i.O.: Ja

Berechnung (EUR):

Untersuchungsentgelt Netto:	39,41
MwSt 19% :	7,49
Gesamtbetrag Brutto:	46,90

Obiger Betrag enthält das Entgelt für die Bereitstellung von Prüfvorgaben gemäß StVZO in Höhe von 1,00 EUR zzgl. USt.
 ----- Dieser Beleg kann im Sinne des Par. 14 UStG zum Vorsteuerabzug verwendet werden -----

TNM 01 05.15 2.000.000