

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Überwachungsorganisation
Region Lüneburg
Bessemerstr. 9, 21339 Lüneburg
Prüfart: Reifenzentrale Adendorf GmbH
Bunsenstr. 1
21365 Adendorf

Untersuchungsbericht D-10317369359001
Prüfziffer HcWiaukA vom 05.07.2018

LG-SO19

Fa. Soetebeer Metallbau GmbH
Dorfstr. 34
21365 Adendorf

Erstzulassung : 04.02.2008
Letzte HU : 07.2016
Auftrags-Nr./Intern :
km-Stand :
zGM / zAL [kg] : 3000 / 3000
Fz-Ident.-Nr. : W09UGA2038VL09811
Fz-Art : SDAH OFFENER KASTEN
Fz-Hersteller : LANSING, VREDEN
Fz-Typ : -
Ende der HU : 05.07.2018, 16:17 Uhr

TÜV®
57
0200
8458
00000000

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO / RL 2014/45/EU

Ergebnis	Nächste HU	HU-Plakette
Ohne erkennbare Mängel	07.2020	ja

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

an Ihrem Fahrzeug wurden zum Prüfzeitpunkt keine Mängel festgestellt.

Ihr Fahrzeug wurde für vorschriftsmäßig und verkehrssicher befunden. Die Prüfplakette wurde am Fahrzeug angebracht.

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch mit der nächsten Untersuchung zum oben genannten Termin beauftragen. Bitte bewahren Sie den Untersuchungsbericht bis zur nächsten Hauptuntersuchung auf.

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt!

Ihr TÜV-Sachverständiger: Jan-Louis Berlip

(Unterschrift)



Messwerte:

Die Prüfung der Bremswirkung erfolgte im Fahrversuch.
Beim Betätigen der Betriebs- und Feststellbremse wurden die Blockiergrenzen erreicht
Abbremsung BBA i.O.: Ja Abbremsung FBA i.O.: Ja

Berechnung (EUR):

Untersuchungsentgelt Netto:	43,78
MwSt 19% :	8,32
Gesamtbetrag Brutto:	52,10

Obiger Betrag enthält das Entgelt für die Bereitstellung von Prüfvorgaben gemäß StVZO in Höhe von 1,00 EUR zzgl. USt.
----- Dieser Beleg kann im Sinne des Par. 14 UStG zum Vorsteuerabzug verwendet werden -----