

(1) Fz-Ident.-Nr. : WDB6703241N118668
(2) Amtl. Kennz. : D LG-SO18
(3) Ort, Datum : Bardowick, 21.08.2020
(4) km-Stand : 295926
(5) Fz-Art : LKW OFFENER KASTEN
(7) Ergebnis : Erhebliche Mängel
Nachprüfung : erforderlich
HU-Plakette : nein
Fz-Hersteller : DAIMLERCHRYSLER (D)
Fz-Typ : 815 D
Erstzulassung : 12.05.2005
zGM / zAL [kg] : 7490
Letzte HU : 08.2019
Auftrags-Nr./Intern : 86063
Ende der HU : 21.08.2020, 15:36 Uhr

1002
71

TÜV®

0710
835000

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO (ohne Abgasuntersuchung)

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU - Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
an Ihrem Fahrzeug wurden folgende Mängel festgestellt:

(6)		Einstufung ¹⁾
1.1.16f	Membranbremszylinder 2. Achse links Staubmanschette beschädigt	GM
1.1.16f	Membranbremszylinder 2. Achse rechts Staubmanschette beschädigt	GM
1.1.14a	Bremsscheibe 2. Achse links und rechts Tragbild mangelhaft	EM
3.2a	Frontscheibe beschädigt im Fernsichtbereich	EM
4.3.1a	Bremsleuchte rechts ohne Funktion	EM
5.1.3b	Radlager 1. Achse rechts auffällige Geräuscentwicklung	EM
D6.2.1a	Führerhaus links durchgerostet	EM
D6.2.3b	Motorhaube korrosionsgeschwächt	GM
7.9d	EG-Kontrollgerät / Fahrtsschreiber Untersuchungsfrist überschritten	EM
D8.2.2.2b	Nachweis des Abgasverhaltens (Diesel) fehlt	EM

Die Prüfplakette durfte nicht zugeteilt werden.

Die festgestellten Mängel sind unverzüglich zu beheben und das Fahrzeug muss zur Nachprüfung der Mängelbeseitigung unter Vorlage dieses Untersuchungsberichtes spätestens bis zum Ablauf eines Monats nach dem Tag der Hauptuntersuchung wieder vorgeführt werden. Wird diese Frist nicht eingehalten oder der Untersuchungsbericht bei der Nachprüfung nicht vorgelegt, ist erneut eine Hauptuntersuchung durchzuführen.

(9) Ihr TÜV-Sachverständiger: Dipl.-Ing. Christoph Debbeler

Messwerte:

Achse	Betriebsbremse		Feststellbremse	
	Bremskraft (daN)		Bremskraft (daN)	
	Links	Rechts	Links	Rechts
1	780	770		
2	580	590	510	550

Beim Betätigen der Feststellbremse wurde die Blockiergrenze erreicht
Abbremsung BBA (%): 36 Abbremsung FBA (%): 14

Berechnungsmasse BBA in kg: 7490



Berechnung (EUR):

Untersuchungsentgelt Netto:	77,56
MwSt 16%:	12,41
Gesamtbetrag Brutto:	89,97

Obiger Betrag enthält das Entgelt für die Bereitstellung von Prüfvorgaben gemäß StVZO in Höhe von 1,00 EUR zzgl. USt.

----- Dieser Beleg kann im Sinne des Par. 14 UStG zum Vorsteuerabzug verwendet werden -----

TNM 01 10.19 2.500.000

¹⁾ GM = Geringe Mängel EM = Erhebliche Mängel
VM = Gefährliche Mängel VU = verkehrsunsicher