

Ertüchtigung RS-Türen-Türliste/Auftragsumfang Soetebeer gem. Aufmaßtermin am 14.01.20

Stand 19.01.2021

21-06073 Stadtverwaltung Geesthacht, BV Rathaus Geesthacht

Geschoss	LV-Titel	Tür-nummer	Einbauort	Anahl Flügel	Ca. Flügelbreite mm	Ca. Flügelhöhe mm	Türdichtung NADI FM 1-flg. Leibungsmontage	Türdichtung NADI FM 2-flg. Flächenbündige Montage	RMZ Dorma Contur	Dorma TS93 B GSR-EMF 2 2-flg.	Rauchmelder Hekatron ORS 142 inkl Sockel (set)	Dorma TS93 B EMF 1-flg.	Handtaster Hekatron HAT 02	Bemerkung
6. Obergeschoss	7.1	602	Flur 1	2-flügelig	900	2150		x FM	x ✓	x ✓				Alu-Tür
5. Obergeschoss	6.1	502	Flur 1	2-flügelig	900	2150		x	x ✓	x ✓				Alu-Tür
5. Obergeschoss	6.2	501	Flur 1	2-flügelig	900	2150		x	x ✓	x ✓				Alu-Tür
4. Obergeschoss	5.1	401	Flur 1	2-flügelig	900	2150		x	x ✓	x ✓				Alu-Tür
4. Obergeschoss	5.2	402	Flur 1	2-flügelig	900	2150		x	x ✓	x ✓				Alu-Tür
4. Obergeschoss	5.3	403	Flur 2	1-flügelig	?	?		vorerst zurückgestellt						Alu-Tür
3. Obergeschoss	4.1	303	Flur 1	2-flügelig	900	2150		x	x					Alu-Tür
3. Obergeschoss	4.2	304	Flur 1	2-flügelig	900	2150		x	x					Alu-Tür
3. Obergeschoss	4.3	301	Flur 1	1-flügelig	1270	2120					x D+H SD-O 371 ✓	Haftmagnet		Stahltür Hekatron 2 ORS 142/HT ✓
2. Obergeschoss	3.1	201	Flur 1	1-flügelig	1270	2120					x D+H SD-O 371 ✓	u		Stahltür u 10 4 ✓
2. Obergeschoss	3.2	207	Flur 1	2-flügelig	900	2150		x	x					Alu-Tür
1. Obergeschoss	2.1	107	Flur 1	2-flügelig	900	2150		x	x ✓	x ✓		Dorma TS93 B		Alu-Tür G-BMZ Haftm. / 1 HT ✓
1. Obergeschoss	2.2	101	Foyer	1-flügelig					x		kann entfallen! L & A	Dorma TS93 B		Alu-Tür G-SR/RMZ Haftm. / 1 HT ✓
1. Obergeschoss	2.3	105	Foyer	2-flügelig	1200	2390			x					Alu-Tür ✓
Erdgeschoss	1.2	E01	Flur 1	2-flügelig					x					Alu-Tür ✓
Erdgeschoss	1.3	E05	Flur 2	2-flügelig					x					Alu-Tür ✓
Erdgeschoss	1.4	E03	Foyer	2-flügelig					x					Alu-Tür ✓
Erdgeschoss	1.5	E04	Eingang 2	2-flügelig					x					Alu-Tür ✓
Erdgeschoss	1.1		Bürgerbüro								5x Hekatron MSD 523 ?			Rauchmelder RWA-Anlage, ggf direkt über D+H ✓
Kellergeschoss	8.1	012	Flur 2	1-flügelig	1020	2140	x	LM	x		x Dorma TS93 B	x G-EMR	HT	Stahl-Tür ✓
Kellergeschoss	8.2	014	Flur 2 / Flur 3	1-flügelig	1020	2140	x	LM	x		x u u	x u	u	Stahl-Tür ✓

Prüfen
im Kalender neu
eingetragen

2 Stck. 1 flg. D+H SD-O 371 Haftm., HT
 1 u 1 flg. Dorma TS93/RMZ Haftm., HT
 2 u 1 flg. Dorma TS93 G-EMR, HT
 2 u 2 flg. Dorma TS93 G-SR, Haftm., HT
 12 u 2 flg. Dorm TS93 G-SR, EMR

Angebot
wartung
P23-0238

Prüfprotokoll

für kraftbetätigte Türen und Tore

Projekt-Nr. T23-0083
Projektname Stadtverw. Geesthacht 13. V. Radhaus
Anlage Dorwa TS93B 1G-EMR, HT
Anlagen-Nr. Kells Tür Nr. 012
Prüfdatum 27.03.2023

- ☒ fehlerfreie Funktion zum Zeitpunkt der Prüfung
☒ Prüfplakette erteilt
☐ Anlage ist instandzusetzen

Notwendige Instandsetzungen sind nicht in der Wartungspauschale enthalten und werden gegen gesonderte Berechnung ausgeführt. Benötigte Ersatzteile, Hilfsstoffe, Betriebsmittel, Fahrzeugkosten und Arbeitszeiten werden in einem separaten Arbeitsauftrag festgehalten.

Notwendige Instandsetzungen

27.03.2023
Datum

soetebeer
metallbau
Soetebeer Metallbau GmbH
Dorfstraße 34, 21365 Adendorf
Fon +49 (0)4131 / 98 06-0
Fax +49 (0)4131 / 98 06-22
Unterschrift Servicemonteur / Firmenstempel

- ☐ Fehler an der Toranlage beseitigt
☐ Prüfplakette erteilt

Datum

Unterschrift Servicemonteur / Firmenstempel

Die Wartung und Überprüfung der oben genannten kraftbetätigten Tür- bzw. Toranlage, einschl. Funktionsprüfung, wurde ordnungsgemäß erledigt und gilt als abgenommen. Zur Instandsetzung gesondert ausgeführte Arbeiten werden anerkannt.

27.3.23
Datum

Unterschrift Kunde

Prüfprotokoll

für kraftbetätigte Türen und Tore

Projekt-Nr. T 23-0083
Projektname Stadtverw. Geesthacht / B.V. Rathaus
Anlage Dosimeter TS 933 IG-EMR, HT
Anlagen-Nr. Keller Tür Nr. 014
Prüfdatum 27.03.2023

- ☒ fehlerfreie Funktion zum Zeitpunkt der Prüfung
☒ Prüfplakette erteilt
☐ Anlage ist instandzusetzen

Notwendige Instandsetzungen sind nicht in der Wartungspauschale enthalten und werden gegen gesonderte Berechnung ausgeführt. Benötigte Ersatzteile, Hilfsstoffe, Betriebsmittel, Fahrzeugkosten und Arbeitszeiten werden in einem separaten Arbeitsauftrag festgehalten.

Notwendige Instandsetzungen

soetebeer
metallbau

Soetebeer Metallbau GmbH
Dorfstraße 34, 21365 Adendorf
Fon +49 (0)4131 /98 06-0
Fax +49 (0)4131 /98 06-22

Unterschrift Servicemonteur / Firmenstempel

27.03.2023
Datum

- ☐ Fehler an der Toranlage beseitigt
☐ Prüfplakette erteilt

Datum

Unterschrift Servicemonteur / Firmenstempel

Die Wartung und Überprüfung der oben genannten kraftbetätigten Tür- bzw. Toranlage, einschl. Funktionsprüfung, wurde ordnungsgemäß erledigt und gilt als abgenommen. Zur Instandsetzung gesondert ausgeführte Arbeiten werden anerkannt.

Datum

Unterschrift Kunde

Prüfprotokoll

für kraftbetätigte Türen und Tore

Projekt-Nr. T23-0083
Projektname Stadthaus, Gasthaus (B.V. Rathhaus)
Anlage Dormer TS93 / GSR, EMZ
Anlagen-Nr. EG. Tür Nr. E05
Prüfdatum 27.03.23

- ☒ fehlerfreie Funktion zum Zeitpunkt der Prüfung
☒ Prüfplakette erteilt
☐ Anlage ist instandzusetzen

Notwendige Instandsetzungen sind nicht in der Wartungspauschale enthalten und werden gegen gesonderte Berechnung ausgeführt. Benötigte Ersatzteile, Hilfsstoffe, Betriebsmittel, Fahrzeugkosten und Arbeitszeiten werden in einem separaten Arbeitsauftrag festgehalten.

Notwendige Instandsetzungen

soetebeer

Soetebeer Metallbau GmbH
Dorfstraße 34, 21365 Adendorf
Fon +49 (0)4131 /98 06-0
Fax +49 (0)4131 /98 06-22

27.03.23

Datum

Unterschrift Servicemonteur / Firmenstempel

- ☐ Fehler an der Toranlage beseitigt
☐ Prüfplakette erteilt

Datum

Unterschrift Servicemonteur / Firmenstempel

Die Wartung und Überprüfung der oben genannten kraftbetätigten Tür- bzw. Toranlage, einschl. Funktionsprüfung, wurde ordnungsgemäß erledigt und gilt als abgenommen. Zur Instandsetzung gesondert ausgeführte Arbeiten werden anerkannt.

Datum

Unterschrift Kunde

Prüfprotokoll

für kraftbetätigte Türen und Tore

Projekt-Nr. T23-0083
Projektname Stadtverw. Geestlandt/B.V. Rablaus
Anlage Dormer TS938, G-SR, EUR
Anlagen-Nr. EG Tür Nr. 04
Prüfdatum 27.03.23

- ☒ fehlerfreie Funktion zum Zeitpunkt der Prüfung
☒ Prüfplakette erteilt
☐ Anlage ist instandzusetzen

Notwendige Instandsetzungen sind nicht in der Wartungspauschale enthalten und werden gegen gesonderte Berechnung ausgeführt. Benötigte Ersatzteile, Hilfsstoffe, Betriebsmittel, Fahrzeugkosten und Arbeitszeiten werden in einem separaten Arbeitsauftrag festgehalten.

Notwendige Instandsetzungen

27.03.23
Datum


Soetebeer Metallbau GmbH
Dorfstraße 34, 21365 Adendorf
Fon +49 (0)4131 /98 06-0
Fax +49 (0)4131 /98 06-22
info@soetebeer-metallbau.de
Unterschrift Servicemonteur / Firmenstempel

- ☐ Fehler an der Toranlage beseitigt
☐ Prüfplakette erteilt

Datum

Unterschrift Servicemonteur / Firmenstempel

Die Wartung und Überprüfung der oben genannten kraftbetätigten Tür- bzw. Toranlage, einschl. Funktionsprüfung, wurde ordnungsgemäß erledigt und gilt als abgenommen. Zur Instandsetzung gesondert ausgeführte Arbeiten werden anerkannt.

27.3.23
Datum


Unterschrift Kunde

Prüfprotokoll

für kraftbetätigte Türen und Tore

Projekt-Nr. T 23-0083
Projektname Stadtverwaltung Geestland / B.V. Rathhaus
Anlage Dormer TS 933 / G-SR, H.M. HT
Anlagen-Nr. E.G. Tür Nr. E 03
Prüfdatum 27.03.2023

- ☒ fehlerfreie Funktion zum Zeitpunkt der Prüfung
☒ Prüfplakette erteilt
☐ Anlage ist instandzusetzen

Notwendige Instandsetzungen sind nicht in der Wartungspauschale enthalten und werden gegen gesonderte Berechnung ausgeführt. Benötigte Ersatzteile, Hilfsstoffe, Betriebsmittel, Fahrzeugkosten und Arbeitszeiten werden in einem separaten Arbeitsauftrag festgehalten.

Notwendige Instandsetzungen

soetebeer
m e t a l l b a u

Soetebeer Metallbau GmbH
Dorfstraße 34, 21365 Adendorf
Fon +49 (0)4131 /98 06-0
Fax +49 (0)4131 /98 06-22

Unterschrift Servicemonteur / Firmenstempel

27.03.2023
Datum

- ☐ Fehler an der Toranlage beseitigt
☐ Prüfplakette erteilt

Datum

Unterschrift Servicemonteur / Firmenstempel

Die Wartung und Überprüfung der oben genannten kraftbetätigten Tür- bzw. Toranlage, einschl. Funktionsprüfung, wurde ordnungsgemäß erledigt und gilt als abgenommen. Zur Instandsetzung gesondert ausgeführte Arbeiten werden anerkannt.

27.3.23
Datum

[Signature]
Unterschrift Kunde

Prüfprotokoll

für kraftbetätigte Türen und Tore

Projekt-Nr. T 23-0083
Projektname Stadtkern, Gasthof/B.V. Rathaus
Anlage Dosuna TS 93B/G-SR, EMR
Anlagen-Nr. EG Tür Nr. E01
Prüfdatum 27.03.23

- ☒ fehlerfreie Funktion zum Zeitpunkt der Prüfung
☒ Prüfplakette erteilt
☐ Anlage ist instandzusetzen

Notwendige Instandsetzungen sind nicht in der Wartungspauschale enthalten und werden gegen gesonderte Berechnung ausgeführt. Benötigte Ersatzteile, Hilfsstoffe, Betriebsmittel, Fahrzeugkosten und Arbeitszeiten werden in einem separaten Arbeitsauftrag festgehalten.

Notwendige Instandsetzungen

27.03.23
Datum

soetebeer
metallbau
Soetebeer Metallbau GmbH
Dorfstraße 34, 21365 Adendorf
Fon +49 (0)4131 /98 06-0
Fax +49 (0)4131 /98 06-22
Info@soetebeer-metallbau.de

Unterschrift Servicemonteur / Firmenstempel

- ☐ Fehler an der Toranlage beseitigt
☐ Prüfplakette erteilt

Datum

Unterschrift Servicemonteur / Firmenstempel

Die Wartung und Überprüfung der oben genannten kraftbetätigten Tür- bzw. Toranlage, einschl. Funktionsprüfung, wurde ordnungsgemäß erledigt und gilt als abgenommen. Zur Instandsetzung gesondert ausgeführte Arbeiten werden anerkannt.

27.3.23
Datum

[Signature]
Unterschrift Kunde

Prüfprotokoll

für kraftbetätigte Türen und Tore

Projekt-Nr. T23-0083
Projektname Stadtkern. Geesflecht/B.V. Rathhaus
Anlage Dormer TS9381G, RIZ HM-HT
Anlagen-Nr. 1. OG Tür Nr. 101
Prüfdatum 27.03.23

- ☒ fehlerfreie Funktion zum Zeitpunkt der Prüfung
☒ Prüfplakette erteilt
☐ Anlage ist Instandzusetzen

Notwendige Instandsetzungen sind nicht in der Wartungspauschale enthalten und werden gegen gesonderte Berechnung ausgeführt. Benötigte Ersatzteile, Hilfsstoffe, Betriebsmittel, Fahrzeugkosten und Arbeitszeiten werden in einem separaten Arbeitsauftrag festgehalten.

Notwendige Instandsetzungen

27.03.23
Datum

soetebeer
metallbau
Soetebeer Metallbau GmbH
Dorfstraße 34, 21365 Adendorf
Fon +49 (0)4131 /98 06-0
Fax +49 (0)4131 /98 06-22
Unterschrift Servicemonteur / Firmenstempel

- ☐ Fehler an der Toranlage beseitigt
☐ Prüfplakette erteilt

27.03.23
Datum

[Signature]
Unterschrift Servicemonteur / Firmenstempel

Die Wartung und Überprüfung der oben genannten kraftbetätigten Tür- bzw. Toranlage, einschl. Funktionsprüfung, wurde ordnungsgemäß erledigt und gilt als abgenommen. Zur Instandsetzung gesondert ausgeführte Arbeiten werden anerkannt.

27.3.23
Datum

[Signature]
Unterschrift Kunde

Prüfprotokoll

für kraftbetätigte Türen und Tore

Projekt-Nr. T 23-0038
Projektname Stadtverwaltung Geestland/B.V. Rathaus
Anlage Dormer TS 93 B/G-SR 2 HM HT
Anlagen-Nr. 1. OG Tür Nr. 105
Prüfdatum 27.03.23

- ☒ fehlerfreie Funktion zum Zeitpunkt der Prüfung
☒ Prüfplakette erteilt
☐ Anlage ist instandzusetzen

Notwendige Instandsetzungen sind nicht in der Wartungspauschale enthalten und werden gegen gesonderte Berechnung ausgeführt. Benötigte Ersatzteile, Hilfsstoffe, Betriebsmittel, Fahrzeugkosten und Arbeitszeiten werden in einem separaten Arbeitsauftrag festgehalten.

Notwendige Instandsetzungen

27.03.23
Datum

soetebeer
m e t a l l b a u
Soetebeer Metallbau GmbH
Dorfstraße 34, 21365 Adendorf
Fon +49 (0)4131 /98 06-0
Fax +49 (0)4131 /98 06-22
Info@soetebeer-metallbau.de
Unterschrift Servicemonteur / Firmenstempel

- ☐ Fehler an der Toranlage beseitigt
☐ Prüfplakette erteilt

Datum _____ Unterschrift Servicemonteur / Firmenstempel _____

Die Wartung und Überprüfung der oben genannten kraftbetätigten Tür- bzw. Toranlage, einschl. Funktionsprüfung, wurde ordnungsgemäß erledigt und gilt als abgenommen. Zur Instandsetzung gesondert ausgeführte Arbeiten werden anerkannt.

27.3.23
Datum

[Signature]
Unterschrift Kunde

Prüfprotokoll

für kraftbetätigte Türen und Tore

Projekt-Nr. T23-0083
Projektname Stadt verw. Geesthacht / B.v. Rathaus
Anlage Dorra TS93B/G-SR, EUR, HT
Anlagen-Nr. Tür Nr 107 1.OG
Prüfdatum 27.3.23

- ☒ fehlerfreie Funktion zum Zeitpunkt der Prüfung
☒ Prüfplakette erteilt
☐ Anlage ist instandzusetzen

Notwendige Instandsetzungen sind nicht in der Wartungspauschale enthalten und werden gegen gesonderte Berechnung ausgeführt. Benötigte Ersatzteile, Hilfsstoffe, Betriebsmittel, Fahrzeugkosten und Arbeitszeiten werden in einem separaten Arbeitsauftrag festgehalten.

Notwendige Instandsetzungen

Datum 27.3.23
Unterschrift [Signature] Soetebeer Metallbau GmbH
Dorfstraße 34, 21365 Adendorf
Fon +49 (0)4131 / 98 06-0
Fax +49 (0)4131 / 98 06-22

- ☐ Fehler an der Toranlage beseitigt
☐ Prüfplakette erteilt

Datum _____ Unterschrift Servicemonteur / Firmenstempel _____

Die Wartung und Überprüfung der oben genannten kraftbetätigten Tür- bzw. Toranlage, einschl. Funktionsprüfung, wurde ordnungsgemäß erledigt und gilt als abgenommen. Zur Instandsetzung gesondert ausgeführte Arbeiten werden anerkannt.

Datum 27.3.23
Unterschrift Kunde [Signature]

Prüfprotokoll

für kraftbetätigte Türen und Tore

Projekt-Nr. T23-0083
Projektname Stadtvew. Geesthacht B.V. Zehlaus
Anlage Dorma TS 93 / G-SR, EMR, HT
Anlagen-Nr. 2. OG Tür Nr. 207
Prüfdatum 27.03.23

- ☒ fehlerfreie Funktion zum Zeitpunkt der Prüfung
☒ Prüfplakette erteilt
☐ Anlage ist instandzusetzen

Notwendige Instandsetzungen sind nicht in der Wartungspauschale enthalten und werden gegen gesonderte Berechnung ausgeführt. Benötigte Ersatzteile, Hilfsstoffe, Betriebsmittel, Fahrzeugkosten und Arbeitszeiten werden in einem separaten Arbeitsauftrag festgehalten.

Notwendige Instandsetzungen

27.03.23
Datum

soetebeer
m e t a l l b a u
Soetebeer Metallbau GmbH
Dorfstraße 34, 21365 Adendorf
Fon +49 (0)4131 /98 06-0
Fax +49 (0)4131 /98 06-22
info@soetebeer-metallbau.de

Unterschrift Servicemonteur / Firmenstempel

- ☐ Fehler an der Toranlage beseitigt
☐ Prüfplakette erteilt

Datum

Unterschrift Servicemonteur / Firmenstempel

Die Wartung und Überprüfung der oben genannten kraftbetätigten Tür- bzw. Toranlage, einschl. Funktionsprüfung, wurde ordnungsgemäß erledigt und gilt als abgenommen. Zur Instandsetzung gesondert ausgeführte Arbeiten werden anerkannt.

27.3.23
Datum

[Signature]
Unterschrift Kunde

Prüfprotokoll

für kraftbetätigte Türen und Tore

Projekt-Nr. T 23-0083
Projektname Stadtkern. Geschloß 13. V. Rathaus
Anlage Hekatron, Haftm. 202S 142, HT
Anlagen-Nr. 2.0G Tür Nr. 201
Prüfdatum 27.03.23

- ☒ fehlerfreie Funktion zum Zeitpunkt der Prüfung
☒ Prüfplakette erteilt
☐ Anlage ist instandzusetzen

Notwendige Instandsetzungen sind nicht in der Wartungspauschale enthalten und werden gegen gesonderte Berechnung ausgeführt. Benötigte Ersatzteile, Hilfsstoffe, Betriebsmittel, Fahrzeugkosten und Arbeitszeiten werden in einem separaten Arbeitsauftrag festgehalten.

Notwendige Instandsetzungen

27.03.23
Datum

soetebeer
m e t a l l b a u
Soetebeer Metallbau GmbH
Dorfstraße 34, 21365 Adendorf
Fon +49 (0)4131 /98 06-0
Fax +49 (0)4131 /98 06-22
info@soetebeer-metallbau.de
Unterschrift Servicemonteur / Firmenstempel

- ☐ Fehler an der Toranlage beseitigt
☐ Prüfplakette erteilt

Datum

Unterschrift Servicemonteur / Firmenstempel

Die Wartung und Überprüfung der oben genannten kraftbetätigten Tür- bzw. Toranlage, einschl. Funktionsprüfung, wurde ordnungsgemäß erledigt und gilt als abgenommen. Zur Instandsetzung gesondert ausgeführte Arbeiten werden anerkannt.

27.3.23
Datum

[Signature]
Unterschrift Kunde

Prüfprotokoll

für kraftbetätigte Türen und Tore

Projekt-Nr. T23-0083
Projektname Stadt verw. Geesthacht / B.v. Rathaus
Anlage Dorma TS93 B/G-SR, EMR, HT
Anlagen-Nr. 3.06 Tür Nr 303
Prüfdatum 27.3.23

- ☒ fehlerfreie Funktion zum Zeitpunkt der Prüfung
☒ Prüfplakette erteilt
☐ Anlage ist instandzusetzen

Notwendige Instandsetzungen sind nicht in der Wartungspauschale enthalten und werden gegen gesonderte Berechnung ausgeführt. Benötigte Ersatzteile, Hilfsstoffe, Betriebsmittel, Fahrzeugkosten und Arbeitszeiten werden in einem separaten Arbeitsauftrag festgehalten.

Notwendige Instandsetzungen

Datum 27.3.23
Unterschrift Servicemonteur / Firmenstempel


- ☐ Fehler an der Toranlage beseitigt
☐ Prüfplakette erteilt

Datum _____ Unterschrift Servicemonteur / Firmenstempel _____

Die Wartung und Überprüfung der oben genannten kraftbetätigten Tür- bzw. Toranlage, einschl. Funktionsprüfung, wurde ordnungsgemäß erledigt und gilt als abgenommen. Zur Instandsetzung gesondert ausgeführte Arbeiten werden anerkannt.

Datum 27.3.23
Unterschrift Kunde 

Prüfprotokoll

für kraftbetätigte Türen und Tore

Projekt-Nr. T23-0083
Projektname Stadt verw. Geesthacht / Br. Rathaus
Anlage Dorma TS93B/G-SR, EUR, HT
Anlagen-Nr. 3.0LG Tür Nr 304
Prüfdatum 27.3.23

- ☒ fehlerfreie Funktion zum Zeitpunkt der Prüfung
☒ Prüfplakette erteilt
☐ Anlage ist instandzusetzen

Notwendige Instandsetzungen sind nicht in der Wartungspauschale enthalten und werden gegen gesonderte Berechnung ausgeführt. Benötigte Ersatzteile, Hilfsstoffe, Betriebsmittel, Fahrzeugkosten und Arbeitszeiten werden in einem separaten Arbeitsauftrag festgehalten.

Notwendige Instandsetzungen

Datum 27.3.23
Unterschrift Servicemonteur / Firmenstempel


- ☐ Fehler an der Toranlage beseitigt
☐ Prüfplakette erteilt

Datum _____ Unterschrift Servicemonteur / Firmenstempel _____

Die Wartung und Überprüfung der oben genannten kraftbetätigten Tür- bzw. Toranlage, einschl. Funktionsprüfung, wurde ordnungsgemäß erledigt und gilt als abgenommen. Zur Instandsetzung gesondert ausgeführte Arbeiten werden anerkannt.

Datum 27.3.23
Unterschrift Kunde 

Prüfprotokoll

für kraftbetätigte Türen und Tore

Projekt-Nr. T23-0083
Projektname Stadt verw. Geesthacht / B.v. Rathaus
Anlage Hebatron, Haftm. 2 ORS 142, HT
Anlagen-Nr. 3.0G Tür 301 1flg Stahltür
Prüfdatum 27.3.23

- ☒ fehlerfreie Funktion zum Zeitpunkt der Prüfung
☒ Prüfplakette erteilt
☐ Anlage ist instandzusetzen

Notwendige Instandsetzungen sind nicht in der Wartungspauschale enthalten und werden gegen gesonderte Berechnung ausgeführt. Benötigte Ersatzteile, Hilfsstoffe, Betriebsmittel, Fahrzeugkosten und Arbeitszeiten werden in einem separaten Arbeitsauftrag festgehalten.

Notwendige Instandsetzungen

Datum 27.3.23
Unterschrift Servicemonteur / Firmenstempel


- ☐ Fehler an der Toranlage beseitigt
☐ Prüfplakette erteilt

Datum _____ Unterschrift Servicemonteur / Firmenstempel _____

Die Wartung und Überprüfung der oben genannten kraftbetätigten Tür- bzw. Toranlage, einschl. Funktionsprüfung, wurde ordnungsgemäß erledigt und gilt als abgenommen. Zur Instandsetzung gesondert ausgeführte Arbeiten werden anerkannt.

Datum 27.3.23
Unterschrift Kunde 

Prüfprotokoll

für kraftbetätigte Türen und Tore

Projekt-Nr. T23-0083
Projektname Stadt verw. Geesthacht / B.v. Rathaus
Anlage Dorma TS 3 B / G-SR, EMR, HT
Anlagen-Nr. 4.06 Tür 401
Prüfdatum 27.3.23

- ☒ fehlerfreie Funktion zum Zeitpunkt der Prüfung
☒ Prüfplakette erteilt
☐ Anlage ist instandzusetzen

Notwendige Instandsetzungen sind nicht in der Wartungspauschale enthalten und werden gegen gesonderte Berechnung ausgeführt. Benötigte Ersatzteile, Hilfsstoffe, Betriebsmittel, Fahrzeugkosten und Arbeitszeiten werden in einem separaten Arbeitsauftrag festgehalten.

Notwendige Instandsetzungen

Datum 27.3.23
Unterschrift Servicemonteur / Firmenstempel


- ☐ Fehler an der Toranlage beseitigt
☐ Prüfplakette erteilt

Datum _____ Unterschrift Servicemonteur / Firmenstempel

Die Wartung und Überprüfung der oben genannten kraftbetätigten Tür- bzw. Toranlage, einschl. Funktionsprüfung, wurde ordnungsgemäß erledigt und gilt als abgenommen. Zur Instandsetzung gesondert ausgeführte Arbeiten werden anerkannt.

Datum 27.3.23
Unterschrift Kunde 

Prüfprotokoll

für kraftbetätigte Türen und Tore

Projekt-Nr. T23-0083
Projektname Stadt verw. Geestbacht / B.v. Rathaus
Anlage Dorma TS93 B / G-SR, EMR, HT
Anlagen-Nr. 4. OG Tür Nr 402
Prüfdatum 27.3.23

- ☒ fehlerfreie Funktion zum Zeitpunkt der Prüfung
☒ Prüfplakette erteilt
☐ Anlage ist instandzusetzen

Notwendige Instandsetzungen sind nicht in der Wartungspauschale enthalten und werden gegen gesonderte Berechnung ausgeführt. Benötigte Ersatzteile, Hilfsstoffe, Betriebsmittel, Fahrzeugkosten und Arbeitszeiten werden in einem separaten Arbeitsauftrag festgehalten.

Notwendige Instandsetzungen

Datum 27.3.23
Unterschrift Servicemonteur / Firmenstempel

Soetebeer Metallbau GmbH
Dorfstraße 34, 21365 Adendorf
Fon +49 (0)4131 /98 06-0
Fax +49 (0)4131 /98 06-22

- ☐ Fehler an der Toranlage beseitigt
☐ Prüfplakette erteilt

Datum _____ Unterschrift Servicemonteur / Firmenstempel _____

Die Wartung und Überprüfung der oben genannten kraftbetätigten Tür- bzw. Toranlage, einschl. Funktionsprüfung, wurde ordnungsgemäß erledigt und gilt als abgenommen. Zur Instandsetzung gesondert ausgeführte Arbeiten werden anerkannt.

Datum 27.3.23
Unterschrift Kunde Luke

Prüfprotokoll

für kraftbetätigte Türen und Tore

Projekt-Nr. T 23 - 0083
Projektname Stadt von Geesthacht / B. v. Rathaus
Anlage Dorma TS 93 B / G-SR, EMR, HT
Anlagen-Nr. 5.0 LG Tür Nr 502
Prüfdatum 27.3.23

- ☒ fehlerfreie Funktion zum Zeitpunkt der Prüfung
☒ Prüfplakette erteilt
☐ Anlage ist instandzusetzen

Notwendige Instandsetzungen sind nicht in der Wartungspauschale enthalten und werden gegen gesonderte Berechnung ausgeführt. Benötigte Ersatzteile, Hilfsstoffe, Betriebsmittel, Fahrzeugkosten und Arbeitszeiten werden in einem separaten Arbeitsauftrag festgehalten.

Notwendige Instandsetzungen

Datum 27.3.23
Unterschrift Servicemonteur / Firmenstempel

Soetebeer Metallbau GmbH
Dorfstraße 34, 21365 Adendorf
Fon +49 (0)4131 /98 06-0
Fax +49 (0)4131 /98 06-22

- ☐ Fehler an der Toranlage beseitigt
☐ Prüfplakette erteilt

Datum _____
Unterschrift Servicemonteur / Firmenstempel


Die Wartung und Überprüfung der oben genannten kraftbetätigten Tür- bzw. Toranlage, einschl. Funktionsprüfung, wurde ordnungsgemäß erledigt und gilt als abgenommen. Zur Instandsetzung gesondert ausgeführte Arbeiten werden anerkannt.

Datum 27.3.23
Unterschrift Kunde

Prüfprotokoll

für kraftbetätigte Türen und Tore

Projekt-Nr. T-23-0083
Projektname Stadt verw. Geesthacht / B.v. Rathaus
Anlage Dorma TS 93B / G-SR, EUR, HT
Anlagen-Nr. 5.06 Tür Nr 50.1
Prüfdatum 27.3.23

- ☒ fehlerfreie Funktion zum Zeitpunkt der Prüfung
☒ Prüfplakette erteilt
☐ Anlage ist instandzusetzen

Notwendige Instandsetzungen sind nicht in der Wartungspauschale enthalten und werden gegen gesonderte Berechnung ausgeführt. Benötigte Ersatzteile, Hilfsstoffe, Betriebsmittel, Fahrzeugkosten und Arbeitszeiten werden in einem separaten Arbeitsauftrag festgehalten.

Notwendige Instandsetzungen

Datum 27.3.23

soetebeer
m e t a l l b a u
Soetebeer Metallbau GmbH
Dorfstraße 34, 21365 Adendorf
Fon +49 (0)4131 /98 06-0
Fax +49 (0)4131 /98 06-22
Unterschrift Servicemonteur / Firmenstempel

- ☐ Fehler an der Toranlage beseitigt
☐ Prüfplakette erteilt

Datum _____ Unterschrift Servicemonteur / Firmenstempel _____

Die Wartung und Überprüfung der oben genannten kraftbetätigten Tür- bzw. Toranlage, einschl. Funktionsprüfung, wurde ordnungsgemäß erledigt und gilt als abgenommen. Zur Instandsetzung gesondert ausgeführte Arbeiten werden anerkannt.

Datum 27.3.23 Unterschrift Kunde [Signature]

Prüfprotokoll

für kraftbetätigte Türen und Tore

Projekt-Nr. T23-0083
Projektname Stadt verw. Geesthacht / B.v. Rathaus
Anlage Dorma TS93B / G-SR, EMR, HT
Anlagen-Nr. 6.06 Tür Nr 602
Prüfdatum 27.3.23

- ☒ fehlerfreie Funktion zum Zeitpunkt der Prüfung
☒ Prüfplakette erteilt
☐ Anlage ist instandzusetzen

Notwendige Instandsetzungen sind nicht in der Wartungspauschale enthalten und werden gegen gesonderte Berechnung ausgeführt. Benötigte Ersatzteile, Hilfsstoffe, Betriebsmittel, Fahrzeugkosten und Arbeitszeiten werden in einem separaten Arbeitsauftrag festgehalten.

Notwendige Instandsetzungen

Datum 27.3.23
Unterschrift Servicemonteur / Firmenstempel

Soetebeer Metallbau GmbH
Dorfstraße 34, 21365 Adendorf
Fon +49 (0)4131 /98 06-0
Fax +49 (0)4131 /98 06-22

- ☐ Fehler an der Toranlage beseitigt
☐ Prüfplakette erteilt

Datum 27.3.23
Unterschrift Servicemonteur / Firmenstempel

Die Wartung und Überprüfung der oben genannten kraftbetätigten Tür- bzw. Toranlage, einschl. Funktionsprüfung, wurde ordnungsgemäß erledigt und gilt als abgenommen. Zur Instandsetzung gesondert ausgeführte Arbeiten werden anerkannt.

Datum 27.3.23
Unterschrift Kunde Pulke