

Klaus Steinkamp

Von: Ackenhausen <info@architekturbuero-ackenhhausen.de>
Gesendet: Donnerstag, 10. Februar 2022 11:39
An: Klaus Steinkamp
Betreff: Dachsanierung - BBM - Otto-Brenner-Str. 14 in Lüneburg
Anlagen: Scan__20211025_0004-komprimiert.pdf; Scan__20211025_0003-komprimiert.pdf; Scan__20211025_0002-komprimiert.pdf; Scan__20211025_0005-komprimiert.pdf

Sehr geehrter Herr Steinkamp,

im Falle einer evtl. Dachsanierung muß die Glaspyramide abgenommen werden, damit der Aufsatzkranz erhöht werden kann.

Es gibt 3 Möglichkeiten:

1. die Glaspyramide demontieren und im Zuge des Baufortschrittes so wieder aufsetzen.
2. wie Nr. 1, jedoch das vorh. Glas gegen "besseres" austauschen.
3. Die gesamte Pyramide einschl. Kleinkonstruktion auf den heutigen Stand bringen.

Ein Termin findet am 15.02.2022 um 11.15 Uhr vor Ort statt,
dazu lade ich Sie herzlich ein.

Mit freundlichen Grüßen

H.-Andreas Ackenhausen

Architekturbüro Ackenhausen
Dipl. Ing. H.-Andreas Ackenhausen
Architekt BDB
Horst-Nickel-Str. 2c
21337 Lüneburg
Tel.: 04131 / 789750
Mob.: 0175 / 1576709
Fax: 04131 / 7897518