

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Überwachungsorganisation
Region Lüneburg
Bessemerstr. 9, 21339 Lüneburg
Prüfamt: Reifenzentrale Adendorf GmbH
Bunsenstr. 1
21365 Adendorf

Untersuchungsbericht D-10259465089001
vom 08.12.2016

TÜV NORD
Mobilität

LG-SO29

Soetebeer Metallbau GmbH
Dorfstr. 34
21365 Adendorf

Erstzulassung : 25.09.2008
Letzte HU : 10.2014
Auftrags-Nr./Intern :
km-Stand : 180052
zGM / zAL [kg] : 3500
Fz-Ident.-Nr. : WDB9066331S343734
Fz-Art : LKW GESCHL.KASTEN
Fz-Hersteller : Daimler (D)
Fz-Typ : 906 KA 35
Ende der HU : 08.12.2016, 15:45 Uhr
Vorbericht : 10255363719001
vom : 10.11.2016

TÜV®
10
0300
1313
BAV03368

einfache Nachprüfung einer Hauptuntersuchung

Ergebnis	Nächste HU	HU-Plakette
Ohne erkennbare Mängel	11.2018	ja

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,


an Ihrem Fahrzeug wurden zum Prüfzeitpunkt keine Mängel festgestellt.

Ihr Fahrzeug wurde für vorschriftsmäßig und verkehrssicher befunden. Die Prüfplakette wurde am Fahrzeug angebracht.

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch mit der nächsten Untersuchung zum oben genannten Termin beauftragen. Bitte bewahren Sie den Untersuchungsbericht bis zur nächsten Hauptuntersuchung auf.

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt!

Ihr TÜV-Sachverständiger: Mark Truebner


(Unterschrift)



Berechnung (EUR):

Untersuchungsentgelt Netto:	11,68
MwSt 19% :	2,22
Gesamtbetrag Brutto:	13,90

----- Dieser Beleg kann im Sinne des Par. 14 UStG zum Vorsteuerabzug verwendet werden -----

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Überwachungsorganisation
Region Lüneburg
Bessemerstr. 9, 21339 Lüneburg
Prüfamt: Reifenzentrale Adendorf GmbH
Bunsenstr. 1
21365 Adendorf

Untersuchungsbericht D-10255363719002
10.11.2016

TÜV NORD
Mobilität

LG-SO29

Soetebeer Metallbau GmbH
Dorfstr. 34
21365 Adendorf

Erstzulassung : 25.09.2008
Letzte HU : -
Auftrags-Nr./Intern : 178097
km-Stand : 3500
zGM / zAL [kg] : WDB9066331S343734
Fz-Ident.-Nr. : LKW GESCHL.KASTEN
Fz-Art :
Fz-Hersteller : Daimler (D)
Fz-Typ : 906 KA 35

TÜV®
10
0300
1313
BAV03368

Abgasuntersuchung - Dieselmotor mit OBD ohne Hauptuntersuchung

Ergebnis bestanden

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

bei der Untersuchung Ihres Fahrzeugs wurde festgestellt, dass die Fahrzeugherstellervorgaben sowie die gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden.

Ergänzende Hinweise:

- WICHTIG: Als Bestandteil der Hauptuntersuchung ist diese Untersuchung bis zum Ablauf des Monats Januar 2017 gültig (Frist bis zur Durchführung der HU).

Die Messwerte können Sie - sofern vorhanden - der anliegenden Prüfbescheinigung entnehmen.

Bitte bewahren Sie den Untersuchungsbericht bis zur nächsten Untersuchung auf. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch mit der nächsten Untersuchung beauftragen.

Ihr TÜV-Sachverständiger: Mark Truebner

[Handwritten Signature]

(Unterschrift)



Messwerte:

Nachweis über die Durchführung der Abgasuntersuchung nach Nummer 1.2.1.1 Anlage VIII StVZO			
Prüfbereitschaft	alle Systemtests durchgeführt		
Fehlerspeicher	abgasrelevante Fehler	0	I.O.
Ergebnis Kontrollleuchte Motordiagnose (MIL)			# I.O.
Gesamtergebnis der AU			bestanden
AU-Messgerät	BEA070 BEA070 V1.19 CFFE0424 0540064835 V 3.49 24.11.2015 (CC)		

Berechnung (EUR):

Untersuchungsentgelt Netto:	23,11
MwSt 19% :	4,39
Gesamtbetrag Brutto:	27,50

----- Dieser Beleg kann im Sinne des Par. 14 UStG zum Vorsteuerabzug verwendet werden -----