


Pos 01

730/125 - Türchen


(X)

05.07.23

* Verbrückung?



Flügel 180°
umschlagen



LDH 2080

2x Dorsch 210921 Edelstahl

2x Haftmagnet

Domon FS 93 B S-Sil waf

RAL 9016 : Profile

Türknaufpanz

LD B 1100 - Geflügel

LDH 2080 m (Bestand)

* wird hoch
behalten gegeben
Montag 10.07.




Pos 02

130 / 125 - Türen

(1x)

05.07.28

Flur EG



Sowas wie vor, jedoch ohne Fenster

Tür/antippanch

3-



Pos 03

Lehrerzimmer

Kopierraum

Innenansicht

ohne Anforderung



Länge demontieren

✓ Neu-Feld einbauen

2x Drücker

VMS !


OTS Dorne

Zuschlicher

F-Öffner

RAL 9016

Antippanz



Antippanz


— 4 —

(X)



(Pos 02)

170/125-Tür

EG bei WC



Subenteil?



2x Drückon
2x Hoffmagnet
Doma GSR
RDR gold


Zarge Bestand
Demontage

Verlängerung
LDR 1100

Pos 04

V70 - RS - RW

ES Rufzug



2x Drücker

2x Haftmagnet

Domag G512

RDL 9016

Antippan. 5

Zarge Bestand Aluminium

