

Kommission		
MW Hamburg, Wiedemann, L70, Undichtigk.		
Servicemeldung	Serviceauftrag	Disponent
62105649	662091043 / 60	Jonas Eyrich (Dw-9517)
Erstellungsdatum		Servicetechniker
27.04.2023		Eike Frieling

Auftragsdetails

Einsatzort	Auftraggeber
Hans Wiedemann Gemeinweide 3 DE-22393 Hamburg	Holz & Form Swen Kaiser Daimlerstraße 5 DE-25335 Elmshorn
Produkt	
L70 (1) Wiedemann	
Beschreibung der durchgeführten Arbeiten	
Fehlermeldung: Undichtigkeit an einem Lamaxa. Zustand vor Ort: An zwei Pfosten läuft Wasser runter, wenn es besonders stark regnet. Auftragsnummer / Position / Raum: WA 212360900 Ausgeführte Arbeiten: Lamaxa wurde begutachtet. Optimierungsmöglichkeiten festgestellt. Ecksituation der Büsten mit Winkel abdecken. Zusätzlich Büstenkeder einziehen. Material muss bestellt werden. Arbeiten konnten nicht abgeschlossen werden: Es ist ein neuer Termin erforderlich. Die Terminabsprache erfolgt zeitnah über unsere Disposition.	

Arbeitszeit

Name	Dauer in h	Datum	Uhrzeit von	Datum	Uhrzeit bis
Arbeitszeit	01:02	27.04.2023	08:05	27.04.2023	09:08
Kollegenzeit	01:03	27.04.2023	08:05	27.04.2023	09:08

Material

Menge	Artikelnummer	Artikelbezeichnung
1 ST	Kleinteilpauschale	Kleinteile- und Entsorgungspauschale

Bemerkung:

Kleinteile und Hilfsstoffe werden bei Bedarf pauschal abgerechnet.

Die Abnahme der durchgeführten Arbeiten und die Richtigkeit der Angaben werden bestätigt!

Sie möchten uns Feedback zu der erbrachten Leistung geben?

Dann kontaktieren Sie uns unter der Telefonnummer +49 9342 9340-9333.

27.04.2023

Datum

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Eike Frieling".

Servicetechniker: Eike Frieling

Der Servicebericht enthält keine
Kundenunterschrift!

Begründung

Folgetermin