



Familie Samofalow
Bookhorstweg 7
25337 Elmshorn

Fenster Schlafzimmer 2. OG (2 Stück)




Innen Ansicht




Aussen Ansicht

Kunststofffenster
Farbe: aussen Mahagoni; innen Weiß
3-fach Verglasung mit Warmekante
Sicherheitsstandart normal (da ist im 2.Obergeschoss)

Fenster Schlafzimmer 1. OG




Innen Ansicht




Aussen Ansicht

Kunststofffenster
Farbe: aussen Mahagoni; innen Weiß
3-fach Verglasung mit Warmekante
Sicherheitsstandart normal (da ist im 1.Obergeschoss)

Fenster Badezimmer 1. OG



Innen Ansicht



Aussen Ansicht

Kunststofffenster


Farbe: aussen Mahagoni; innen Weiß

3-fach Verglasung mit Warmekante


Sicherheitsstandart normal (da ist im 1.Obergeschoss)

Milchglas

Fenster Esszimmer EG



Innen Ansicht



Aussen Ansicht


Kunststofffenster

Farbe: aussen Mahagoni; innen Weiß


3-fach Verglasung mit Warmekante

Sicherheitsstandart hoch (da ist im Erdgeschoss)

Fenster Küche EG



Innen Ansicht



Aussen Ansicht


Kunststofffenster

Farbe: aussen Mahagoni; innen Weiß


3-fach Verglasung mit Warmekante

Sicherheitsstandart hoch (da ist im Erdgeschoss)

Fenster WC EG



Innen Ansicht



Aussen Ansicht

Kunststofffenster

Farbe: aussen Mahagoni; innen Weiß

3-fach Verglasung mit Warmekante

Sicherheitsstandart hoch (da ist im Erdgeschoss)

Fenster mit Demontage, Montage und Entsorgung.

Vielen Dank!