



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß

Datum: 06.06.2023

Beleg Nr.: 11230190

Kundenadresse:

Holz & Form
Sven Kaiser
Daimlerstraße 5
25337 ELMISHORN
DEUTSCHLAND

Kunden Nr.: 9601841

Tel. Auftraggeber: +49412157997910

Tel. Warenempf. +49412157997910

Retourenlieferung

Seite 1 von 1
Anzahl Packstücke: 1

Auftrag: 11230190 Familie Jentzsch RHL - Rückholung (Kunde vertauscht)

Kontakt: Fjolla Sokoli-Jaha, 07272 5661 - 0, fjolla.sokoli-jaha@leha.at

Paket Nr.: 81564765



ZJI Pos: 100

1 ST JI-SONDER Internorm Jalousie Sonderartikel

1 Jalousie abholen wurde an falsche Kunde gesendet !

Zustand bei Anlieferung

- ☐ Kette um Produkt gewickelt
- ☐ Schnitt im Stoff
- ☐ Stoff schmutzig
- ☐ Nicht ordnungsgemäß verpackt
- ☐ Klebeband auf Produkt
- ☐ Plisse / Duette nicht in Falten gelegt
- ☐ Sonstiges _____

Zubehör (vom Kunden mitgeschickt)

- ☐ Montagematerial dabei
- ☐ Fernbedienung dabei
- ☐ Sonstiges Zubehör _____

Wenn nicht anders angegeben entspricht das Leistungsdatum dem Lieferscheindatum.

Anzahl Packstücke: 1

Tour: 138
Systempartner: Bakaa Chkeir
DPDPLZ / Nickname: 25337AT / T 138 G 04 Daiml
Datum: 07.06.2023
Paketscheinnummer: 0125 9000 0120 97
Rückholauftragsnummer: 779176



2306 0777 9176 0624 D

auftraggebendes Depot: 0560624
Auftraggeber: LEHA GmbH

Aumühle 38
AT-4075 Aumühle
07272/5661-536

abzuholen bei: Holz & Form
Sven Kaiser
Daimlerstr. 5
DE-25337 Elmshorn
+49412157997910

Empfänger: LEHA GmbH
z.H. Kerstin Sant
Aumühle 38
AT-4075 Breitenbach
07272/5661-0

Zusatzinfo: #1x Internorm Jalousie abholen

Kundenref.: 11230190

Blatt1: Fahrer

Rückholauftrag wurde nicht erledigt weil:

Rev: 179280

- | | |
|---|--------------------------|
| nicht angetroffen, einmal benachrichtigt (NAB1) 19 | ☐ |
| Kunde nicht über Rückholung informiert (KI) 71 | ☐ |
| Paket anderweitig versandt/verwendet (SV) 73 | ☐ |
| Adresse falsch (AD) 11 | ☐ |
| nicht systemkonform (NSK) 31 | ☐ |
| Kunde hat weniger als die beauftragten RH (WP) 74 | ☐ |
| Kunde hat mehr als die beauftragten RH (MP) 82
bitte Auftrag anfordern | ☐ |
| Zeitmangel (ZM) 32 | ☐ |
| keine Warenabholung möglich (KWA) 25 | ☐ |
| nicht angetroffen, benachrichtigt, Urlaub (NABU) 35 | ☐ |
| nicht angetroffen, zweimal benachrichtigt (NAB2) 42 | ☐ |
| Zugangscode erforderlich (DI) 50 | ☐ |
| Rückhol/Austausch-Paket nicht versandbereit (NV) 72
Termin: | ☐ |

Unterschrift Fahrer

Unterschrift Kunde

Kundenname in Druckbuchstaben

Tour: 138
Datum: 07.06.2023
Paketscheinnummer: 0125 9000 0120 97
Rückholauftragsnummer: 779176

Auftraggeber: LEHA GmbH

Aumühle 38
AT-4075 Aumühle
07272/5661-536

abzuholen bei: Holz & Form
Sven Kaiser
Daimlerstr. 5
DE-25337 Elmshorn
+49412157997910

Empfänger: LEHA GmbH
z.H. Kerstin Sant
Aumühle 38
AT-4075 Breitenbach
07272/5661-0

Zusatzinfo: #1x Internorm Jalousie abholen

Quittung

Das obengenannte Paket wurde durch DPD abgeholt.

Unterschrift Fahrer

Datum

Blatt4: Kunde