

Stundenlohnarbeiten


Bauvorhaben:

Drachenhahn 20

Kiel

Brasche

Tel.:



	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
: Datum	H. Koch	H. Rosner	F. Seeligmann	P. Urbanek	R. Guddat	T. Repenning	M. Burzler	M. Nagel	K. Köller	M. Bahnsen	K. Klank	L. Lamp	J. Brandt	E. Werner	L. Dose	T. Gogoll	Mau. Bahnsen	K. Bulau	T. Piertzak	
05.10.		6,5					6,5								6,5					


Tätigkeit	Material	Menge
- Gully ausgebaut	100er Dämmung	1m ²
	KSC	1m ²
- Dachfläche geräumt	Vorwand	1x
	Gully Polybit 63er unbedit	1x
- Gully mit Aufbauelement eingelaut und mit KSC und FK abgedichtet.	Gully Polybit verlängerungsroh 30m	1x
	Gully Polybit Samierungs gully 63er	1x
	doro Dichtung 60er	1x
	Gully sich verschleißbar	1x
- Folie im Wandanschluss mit FK überarbeitet.	Flu Tritex Pro Detail	3kg
	Kat	120g
	Vlies 0,50 x	0,50m
	Vlies 0,10 x	1,20m
	Klebefband	1x
	Pinsel	1x
	Schütt	160g

Stundenlohnarbeiten

Bauvorhaben:

Drachenhahn 20

Telefon-Nr.:



Karl-Schillker
Brasch

<< Datum >>

07. 11. 02.
04. 09. 05.
22 22 22

Name

Th. Repenning	1,5		5,0
M. Burzler			
H. Wegener			
Th. Pietrzak			
N. Rosner			
K. ank			
K. Köller			
E. Werner			
J. Brandt			5,0
M. Nagel			
P. Urbanek			
F. Selgmann			
L. Lamp		5,5	
R. Guddat		5,5	
L. Dose			
M. Bahnsen	1,5		

Tätigkeitsbeschreibung

Material

Menge

- Schaden: Fotos
- Gully's gereinigt
- Dachwohnung kontrollieren
- Kontrolle Gully
- Probeöffnungen inkl. Schließung
- Gully ausgebaut u. mit Folie neu abgedichtet
- Probe Loch bei der Dichtung gemacht. Fotos
- Dach gesäubert

Pro Detail FK	4kg	4kg
Ulies 76er	3,20m	2m
Katalysator	70g	250gr.
Kreppband		1x
Reiniger		200ml
PinSch, Einw, Handschuhe	3 t	1x
Baumier 12L		1x
Einweghandschuhe		2 Paar
Schutz		350 L