

Schadenmeldung (#537)

Vorgangstyp

🔑 Schadenmeldung

Bewertung Vorgang

Nicht bewertet

Mitarbeiter

Lars Sell

Priorität

medium

Wiedervorlage

Keine Angabe

Status

In Bearbeitung



Brasche Immobilien

Hausverwaltung · Immobilienvermittlung



2106-WEG
Eckernförde,
Riesebyer Str.
74-156

24340, Eckernförde, -
72-Haus F Ebene II Nr.
56
Riesebyer Str. 74-156

SS

Sander, Sabine

📅 gemeldet am
04.01.2023 um 16:45
@ jens.kurze@gmx.net
☎ 0435187320
📠 0173 6577966 Sohn



Geteilt mit

Sander, Sabine



Anhänge



Anhänge durchsuchen 🔍

Name ^	Typ ↕	Datum
--------	-------	-------

📎...	📄	🖼...	04.01.2
------	---	------	---------

📎...	📄	🖼...	04.01.2
------	---	------	---------

« 1—2 von 2 »

Historie



Sell, Lars

05.01.2023 09:58

WEG-Verwaltung - technisch

Sehr geehrte Frau Sander,
die Dachdeckerei Repenning wird sich des Mangels annehmen
und meldet sich telefonisch zwecks Termabstimmung bei Ihnen.

Mit freundlichen Grüßen,

Lars Sell

✓ Erfolgreich gespeichert.






Sander, Sabine

04.01.2023 16:45

Schaden betrifft...: Gebäude**Schadensbeschreibung:** Haus F Ebene II Nr. 56

Defektes Entwässerungsfallrohr der Terrasse der Wohnung drüber. Das Rohr ist praktisch lose, da die Befestigungsbauteile abgebrochen sind. Angehängt Fotos des Rohres.

Schadensdatum: 27.12.2022**Schadensursache:** Unbekannt, aber wohl altersbedingte Materialermüdung**Einverständniserklärung:** Ja

Erfolgreich gespeichert.

